



**ACTA DE LA PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021.  
CELEBRADA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019.**

En Ciudad Valles Estado de San Luis Potosí, siendo las 17:00 horas del día Lunes 05 de Agosto del 2019, reunidos previa convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., ubicado en la calle Rotarios esquina con calle Juan Sarabia sin número, Colonia Rotarios de esta Ciudad, los CC. C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P., LIC. IVAN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO, Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno., LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, Asesor Contable de la Junta de Gobierno, PRIMER VOCAL, LIC. CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI, VOCAL DE SALUD, DR. ROBERTO ROLANDO RIVERA VAZQUEZ, VOCAL DE EDUCACION, LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS, VOCAL, Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA, VOCAL, todos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles S.L.P., con el objeto de celebrar la Primer Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P., misma que se desarrollara bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN.
- II. PROPUESTA DE BAJAS DE UNIDADES DE LA PLANTILLA VEHICULAR DEL SMDIF, QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.
- III. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

I. **EN EL PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la voz la C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ, en su carácter de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, da la bienvenida y agradece a los presentes su asistencia, continuando con el pase de lista y verificación que existe Quórum legal declara legalmente instalada la presente sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen. Acto seguido con la votación unánime de los presentes es aprobado el Orden del Día.


II. **EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del

día es la Propuesta de Bajas de Unidades de la Plantilla Vehicular del Sistema Municipal DIF, que se encuentran en malas condiciones, derivado de ello se podrá realizar la actualización de los inventarios, se presenta ante ésta Junta la propuesta o proyecto de la baja de 5 (cinco) unidades y se pide su aprobación para iniciar los trámites ante el H. Congreso del Estado, por lo que para una mejor explicación cede el uso de la palabra a la C.P. Lolina Herrera Vega, Responsable de Inventarios.

A continuación la C.P. Lolina Herrera Vega, Responsable del Área de Inventarios de la Coordinación Administrativa del Sistema Municipal DIF; menciona que derivado de la actualización de la Plantilla Vehicular del SMDIF, sería conveniente realizar la autorización de la baja de los siguientes vehículos:

- 1.- CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS COLOR AZUL MODELO 1998  
NUMERO DE SERIE: 3N1CD15S6WK019092  
NUMERO DE CONTROL: DIF-0253  
FACTURA NUMERO: 881  
VALOR FACTURA: \$ 89,000.00  
PLACAS: TGO-7622





\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

**Datos del vehículo:**

PLACAS: TG 07 622 UNIDAD: NISSAN D 21 MOD: 1998

VIN: 3N1CD15SGWK019092 VALOR APROXIMADO: \$ 1000.00

**DESCRIPCION DE UNIDAD:**

- CARROCERIA

Presenta daños en carrocería por golpes leves y pintura dañada por exposición al sol, en el compartimiento de carga las redilas se encuentran dañadas y sus llantas están inservibles. El parabrisas se encuentra estrellado.

*dc*

*[Handwritten signature]*

*Castillo J.P.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- INTERIORES

Se encuentra en muy malas condiciones, el tablero está dañado, no cuenta con manillar de la palanca de cambios. No tiene las tapas de las puertas, por debajo del tablero tiene arnés expuesto y su asiento está en muy mal estado.



- SUSPENSION

La suspensión en general de la unidad se encuentra dañadas componentes como brazos auxiliares, terminales de dirección, bieletas, amortiguadores, rotulas, hules de barra estabilizadora por mencionar algunos necesitan remplazo.

*De*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- MOTOR

No cuenta con batería, no contiene su tubería de admisión ni porta filtros, su arnés se encuentra muy dañado e incompleto. Se intentó girar la polea del cigüeñal pero la misma presentó alta resistencia, lo cual nos confirma que la máquina está pegada (dañada), posiblemente debido a falla mecánica o abandono, la marcha (motor de arranque) no acciona así como diversos componentes. Debido a los daños se recomienda cambio de máquina.



- TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La palanca de cambios tiene exceso de juego debido a desgaste en el selector de velocidades (engranaje interno), la barra de mando de la misma presenta fuga de aceite debido al desgaste de baleros centrales lo cual genera juego axial y zumbido excesivo en la caja de velocidades. Por parte de la barra cardan tiene desgaste en las crucetas. El diferencial presenta desgaste general (fugas de aceite, líquido y juego de barra a piñón) por uso normal.



Atenea B.





2.- CAMIONETA CHEVROLET VAAN BLANCA MODELO 1999  
NUMERO DE SERIE: 1GNFG15W2X1137543  
NUMERO DE CONTROL: DIF-0255  
FACTURA NUMERO: A03345  
VALOR FACTURA: \$ 223,604.00  
PLACAS: UYD-8529



\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.

*de*

*[Signature]*

*Chavez P.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no. 1220 CP. 79040  
Tel. 381 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: N/D UNIDAD: CHEVROLET 1500 EXPRESS VAN MOD: 1999

VIN: 1GNFG15WZX1137543 VALOR APROXIMADO: \$2500.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:

- CARROCERIA

La unidad presenta un golpe en la parte frontal, el cual daña la parrilla y radiador, no cuenta con ningún faro delantero principal ni auxiliar así como el parabrisas estrellado, no cuenta con espejos laterales. Las partes posteriores, el toldo y laterales tienen daños de golpes y pintura. Las cuatro llantas de la unidad se encuentran en total deterioro.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- INTERIORES

El tablero se encuentra en mal estado, (faltan componentes) cuenta con las bolsas de aire reventadas y cables de arnés incompletos y expuestos así como su volante con desgaste. Cuenta con solo dos asientos (piloto y copiloto) los cuales se encuentran desgastados y rotos.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

- MOTOR

No cuenta con batería, el motor tiene su sistema eléctrico dañado al igual que componentes rotos del sistema de inyección y de ignición. La máquina tiene alto grado de desgaste en general en monoblock y cabezas, las bujías del mismo se encuentran contaminadas con aceite debido al daño, se requiere cambio de motor o en su defecto reparación en general.

*[Handwritten signature]*






• TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La transmisión presenta fugas de aceite, los chicotes selectores al igual de la sobre marcha se encuentran rotos, el aceite de la misma desprende el olor a pastas de tracción quemadas.

El diferencial tiene daños en los baleros de rueda de forma axial y fugas en el mismo por las fundas de las flechas, así como desgaste considerable en la corona y piñón.

*Arjeyan B.*




• SUSPENSIÓN

PIEZAS DAÑADAS:

- 4 amortiguadores
- 4 rotulas
- 2 varillas de dirección
- 2 Baleros de rueda delanteros



3.- CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 1992  
NUMERO DE SERIE: 3GCEC26X0NM124951  
NUMERO DE CONTROL: DIF-0256  
FACTURA NUMERO: 9152  
VALOR FACTURA: \$ 27,000.00  
PLACAS: VEJ-8899



\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.

*Jsc*

*[Signature]*

*Chavez S.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no. 1220 CP. 79040  
Tel. 381 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: VEJ 88 99 UNIDAD: CHEVROLET SUBURBAN MOD: 1992

NIV: 3GCEC26X0NM124951 VALOR APROXIMADO: \$ 1000.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:

- MOTOR

La máquina se encuentra dañada requiere cambio o reparación total al igual cuenta con componentes eléctricos dañados como marcha y caja de fusibles debido a cortos eléctricos

- TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La transmisión de la unidad presenta en el aceite así como rebaba de partes internas de la misma debido posiblemente al desgaste de pastas y tambores, se requiere reparación o su debido cambio.

Su diferencial presenta cierto desgaste en corona y piñón al igual que desgaste en baleros centrales así como ligeras fugas externas, se requiere abrir el diferencial para valorar su reparación correctamente.

- CARROCERIA:

Se cuenta con la carrocería un tanto conservada con ligeros golpes o abolladuras en defensas y laterales, la pintura un tanto dañada por el tiempo de la misma, sus espejos laterales se encuentran en mal estado, sus llantas requieren cambio.

- INTERIORES

Por dentro de la unidad se observa que el tablero se encuentra roto por el uso y vida del mismo se tiene conectores expuestos y cableado. Por parte de asientos y puertas se encuentra en condiciones regulares.

- SUSPENSION

La suspensión en su mayoría presenta daños por uso casi el 80% de la misma presenta daños como en baleros de rueda, barras de dirección, caja de dirección, rotulas y amortiguadores, se requiere de cambio.



4.- CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 1993  
NUMERO DE SERIE: 3GCEC26K4PM109473  
NUMERO DE CONTROL: DIF-0285  
FACTURA NUMERO: 003  
VALOR FACRURA: \$ 97,500.00  
PLACAS: S/P



\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: G2C 3996 UNIDAD: CHEVROLET 1500 SUBURBAN MOD: 1993

VIN: 3GCEC26K4PM109473 VALOR APROXIMADO: \$ 1500.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:

- CARROCERIA

Se encuentra con el frente dañado, pintura en pésimas condiciones y partes de la carrocería y rotos visiblemente. Sus llantas están inservibles, le faltan rines de rueda, así como ligeros golpes en los costados de la unidad.

No cuenta con faros delanteros.



- INTERIORES

El tablero, así como la consola central se encuentra en pésimo estado, excesivamente rotos por la exposición al sol, de la misma forma están las vestiduras, tapas de puerta y los asientos de la misma unidad.



- MOTOR

El motor se encuentra en mal estado, debido al tiempo en el que estuvo en abandono la unidad, la maquina se encuentra pegada, el sistema eléctrico está incompleto y tiene diversos cortes en el arnés, no cuenta con diversos componentes como batería y algunas conexiones, poleas, marcha y alternador no accionan por falta de mantenimiento preventivo o en su defecto correctivo.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





5.- CAMIONETA CHEVROLET LUV BLANCA MODELO 2001  
NUMERO DE SERIE: 8GGTFRC131A102883  
NUMERO DE CONTROL: DIF-0257  
FACTURA NUMERO: A05671  
VALOR FACTURA: \$ 147,000.00  
PLACAS: TJ-18539



\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.

*Handwritten signatures and notes:*  
@Jeyan P.  
A. S. S. S.  
A. S. S. S.





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: TJ-18-539 UNIDAD: CHEVROLET LUV MOD: 2001

NIV: 8GGTFRC131A102883 VALOR APROXIMADO: \$4500.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:

- CARROCERIA:

Cuenta numerosos daños en su carrocería, por la parte frontal, posterior y laterales del mismo, se encuentran abolladuras faros y calaveras rotas, su parabrisas se encuentra estrellado y sus llantas se encuentran inservibles.



- INTERIORES

En esta unidad sus interiores se encuentran en condiciones regulares por el uso que se le ha dado a la misma, presenta algunos desgastes en asientos, volante, manijas, alfombras y tablero.

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to read 'Cajero P.' and several other illegible signatures.*



- MOTOR

La unidad no enciende por falta de compresión en la máquina, puede ser provocado por desgaste de anillos o falta de sellado en válvulas, se requiere reparación de motor. Algunos arneses de motor se encuentran dañados y componentes eléctricos como marcha, alternador y bomba de gasolina requieren reparación o cambio.

- TRANSMISION Y DIFERENCIAL



La transmisión presenta una resistencia al introducir los cambios, esto puede ser producido por daño en los selectores de la barra de mando principal, para lo que se requeriría su desarmado o en su debido desacoplamiento revisar que su embrague este libre y funcionando correctamente. Por parte del diferencial se requiere servicio completo, cambio de retenes y baleros exteriores, así como de corona y piñón ya que presenta un desgaste en los mismos, al igual que se necesitan remplazar todos los birlos de las ruedas.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- SUSPENSION

Por parte de la misma unidad se requiere el cambio general de la suspensión, algunas piezas si presentan daños notorios como amortiguadores, terminales, bieletas y bujes pero en casos como rotulas y brazos auxiliares se pueden observar claramente con sus cubre polvos rotos y corrosión.



Por lo que dando una amplia explicación de cada uno de ellos muestra el resultado del reporte general de cada vehículo acompañando del diagnóstico mecánico (Anexo1), emitido por el GTE. Juan Pablo Enriquez Castillo, en el que detalla el estado de cada unidad y así mismo menciona el valor aproximado en venta, cabe señalar que ninguna de las unidades está en buenas condiciones por lo que lo más viable es la venta como refacciones usadas o en su defecto como reciclaje total, anexando a la presente acta el diagnostico antes referido. -----

Una vez que la C.P. Lolina Herrera Vega, Responsable del Área de Inventarios de la Coordinación Administrativa del Sistema Municipal DIF, termina de explicar detalladamente sobre el tema en mención, en uso de la voz la C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno; la validación y aprobación de la Propuesta de Bajas de Unidades de la Plantilla Vehicular del Sistema Municipal DIF, que se encuentran en malas condiciones con sus Anexos, por lo que la Junta de Gobierno por unanimidad de votos toma el siguiente:


**ACUERDO:** LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., VALIDA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD la Propuesta de Bajas de





Unidades de la Plantilla Vehicular del Sistema Municipal DIF, que se encuentran en malas condiciones, para así mismo dar vista al H. Congreso del Estado y realizar los trámites correspondientes, para que se realice el proyecto y así mismo se acuerda se lleve a cabo la Enajenación de estos (5) cinco vehículos, atendiendo a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.


- III. **EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, agradece a los presentes su asistencia y participación, procediendo a declarar clausurados los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno y validos los acuerdos que de la misma emanaron, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos de día lunes 05 de Agosto del año dos mil diez y nueve.

=====DAMOS FE=====


  
\_\_\_\_\_  
**C.P FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno.


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. IVAN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO**  
Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. RAUL LLAMAS PEREZ**  
Asesor Contable de la Junta de Gobierno.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI**  
Primer Vocal de la Junta de Gobierno.

  
\_\_\_\_\_  
**DR. ROBERTO ROLANDO RIVERA VAZQUEZ**  
Vocal de Salud de la Junta de Gobierno.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS**  
Vocal de Educación de la Junta de Gobierno.

  
\_\_\_\_\_  
**Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA**  
Vocal de la Junta de Gobierno.





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

A quien corresponde:

Por medio de este documento, se da constancia a la inspección a fondo de las unidades que se presentan a continuación, la cual se elaboró acudiendo a las instalaciones en donde se encuentran las mismas.

Los datos se han recabado por medio de pruebas mecánicas así como visuales de las unidades.

Una vez recabados los daños en los que se encuentran los vehículos se hace constatar que es excesivo el costo que se requiere para obtener la reincorporación de las unidades y su buen desempeño.

Por nuestra parte valoramos las condiciones de los vehículos muy por debajo de la inversión que requieren, la cual obtiene un valor aproximado de \$ 1000.00 a \$3000.00 MN. debido a su daño antes mencionado, ya que muy difícilmente las unidades se reconstruirían por su alto costo, solo servirían para su venta en refacciones usadas o en su defecto para reciclaje total.

GTE. Juan Pablo Enríquez Castillo

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
\* Av. Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P.

## RELACION DE VEHICULOS PARA TRAMITE DE BAJA.

1.- CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS COLOR AZUL MODELO 1998

NUMERO DE SERIE: 3N1CD15S6WK019092


NUMERO DE CONTROL: DIF-0253

FACTURA NUMERO: 881

VALOR FACTURA: \$ 89,000.00

PLACAS: TGO-7622

\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

**Datos del vehículo:**

PLACAS: TG 07 622 UNIDAD: NISSAN D 21 MOD: 1998

VIN: 3N1CD15SGWK019092 VALOR APROXIMADO: \$ 1000.00

**DESCRIPCION DE UNIDAD:**

- CARROCERIA

Presenta daños en carrocería por golpes leves y pintura dañada por exposición al sol, en el compartimiento de carga las redilas se encuentran dañadas y sus llantas están inservibles.  
El parabrisas se encuentra estrellado.



**HUAIX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La palanca de cambios tiene exceso de juego debido a desgaste en el selector de velocidades (engranaje interno), la barra de mando de la misma presenta fuga de aceite debido al desgaste de baleros centrales lo cual genera juego axial y zumbido excesivo en la caja de velocidades. Por parte de la barra cardan tiene desgaste en las crucetas.

El diferencial presenta desgaste general (fugas de aceite, líquido y juego de barra a piñón) por uso normal.



(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7


Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González

Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00



*Esc*  
*Esc*  
*Esc*

*Esc*

*Esc*

*Esc*

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 3811214  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- INTERIOES

Se encuentra en muy malas condiciones, el tablero está dañado, no cuenta con manillar de la palanca de cambios. No tiene las tapas de las puertas, por debajo del tablero tiene arnés expuesto y su asiento está en muy mal estado.



*Jsc*

*Atreyer*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzalez  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

2.- CAMIONETA CHEVROLET VAAN BLANCA MODELO 1999

NUMERO DE SERIE: 1GNFG15W2X1137543


NUMERO DE CONTROL: DIF-0255

FACTURA NUMERO: A03345

VALOR FACTURA: \$ 223,604.00

PLACAS: UYD-8529

\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: N/D UNIDAD: CHEVROLET 1500 EXPRESS VAN MOD: 1999

VIN: 1GNFG15WZX1137543 VALOR APROXIMADO: \$2500.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:

- CARROCERIA

La unidad presenta un golpe en la parte frontal, el cual daña la parrilla y radiador, no cuenta con ningún faro delantero principal ni auxiliar así como el parabrisas estrellado, no cuenta con espejos laterales. Las partes posteriores, el toldo y laterales tienen daños de golpes y pintura. Las cuatro llantas de la unidad se encuentran en total deterioro.



(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a signature at the top right and several others below it.]*





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzalez  
- Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- INTERIORES

El tablero se encuentra en mal estado, (faltan componentes) cuenta con las bolsas de aire reventadas y cables de arnés incompletos y expuestos así como su volante con desgaste. Cuenta con solo dos asientos (piloto y copiloto) los cuales se encuentran desgastados y rotos.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



(481) 381 12 14


R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González

Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**HUAAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzalez  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- MOTOR

No cuenta con batería, el motor tiene su sistema eléctrico dañado al igual que componentes rotos del sistema de inyección y de ignición. La máquina tiene alto grado de desgaste en general en monoblock y cabezas, las bujías del mismo se encuentran contaminadas con aceite debido al daño, se requiere cambio de motor o en su defecto reparación en general.



(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales


Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La transmisión presenta fugas de aceite, los chicotes selectores al igual de la sobre marcha se encuentran rotos, el aceite de la misma desprende el olor a pastas de tracción quemadas.

El diferencial tiene daños en los baleros de rueda de forma axial y fugas en el mismo por las fundas de las flechas, así como desgaste considerable en la corona y piñón.



**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ

(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

• SUSPENSIÓN

PIEZAS DAÑADAS:

- 4 amortiguadores
- 4 rotulas
- 2 varillas de dirección
- 2 Baleros de rueda delanteros

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

3.- CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 1992

NUMERO DE SERIE: 3GCEC26X0NM124951


NUMERO DE CONTROL: DIF-0256

FACTURA NUMERO: 9152

VALOR FACTURA: \$ 27,000.00

PLACAS: VEJ-8899

\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.



*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: VEJ 88 99 UNIDAD: CHEVROLET SUBURBAN MOD: 1992

NIV: 3GCEC26X0NM124951 VALOR APROXIMADO: \$ 1,000.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:



- MOTOR

La máquina se encuentra dañada requiere cambio o reparación total al igual cuenta con componentes eléctricos dañados como marcha y caja de fusibles debido a cortos eléctricos

- TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La transmisión de la unidad presenta en el aceite así como rebaba de partes internas de la misma debido posiblemente al desgaste de pastas y tambores, se requiere reparación o su debido cambio.

Su diferencial presenta cierto desgaste en corona y piñón al igual que desgaste en baleros centrales, así como ligeras fugas externas, se requiere abrir el diferencial para valorar su reparación correctamente.

**HUAX**  
**MECANIC**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzalez  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles. S.L.P.

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- CARROCERIA:

Se cuenta con la carrocería un tanto conservada con ligeros golpes o abolladuras en defensas y laterales, la pintura un tanto dañada por el tiempo de la misma, sus espejos laterales se encuentran en mal estado, sus llantas requieren cambio.

#### INTERIORES

Por dentro de la unidad se observa que el tablero se encuentra roto por el uso y vida del mismo se tiene conectores expuestos y cableado. Por parte de asientos y puertas se encuentra en condiciones regulares.



- SUSPENSION

La suspensión en su mayoría presenta daños por uso casi el 80% de la misma presenta daños como en baleros de rueda, barras de dirección, caja de dirección, rotulas y amortiguadores, se requiere de cambio.

**HUAX**  
**MECANIC**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Dnc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- INTERIORES

Por dentro de la unidad se observa que el tablero se encuentra roto por el uso y vida del mismo se tiene conectores expuestos y cableado. Por parte de asientos y puertas se encuentra en condiciones regulares.

- SUSPENSION

La suspensión en su mayoría presenta daños por uso casi el 80% de la misma presenta daños como en baleros de rueda, barras de dirección, caja de dirección, rotulas y amortiguadores, se requiere de cambio.

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valtes. S.L.P

4.- CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 1993

NUMERO DE SERIE: 3GCEC26K4PM109473

NUMERO DE CONTROL: DIF-0285

FACTURA NUMERO: 003

VALOR FACRURA: \$ 97,500.00

PLACAS: S/P

\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

### Datos del vehículo:

PLACAS: G2C 3996 UNIDAD: CHEVROLET 1500 SUBURBAN MOD: 1993

VIN: 3GCEC26K4PM109473 VALOR APROXIMADO: \$ 1500.00

### DESCRIPCION DE UNIDAD:

- CARROCERIA

Se encuentra con el frente dañado, pintura en pésimas condiciones y partes de la carrocería y rotos visiblemente.

Sus llantas están inservibles, le faltan rines de rueda así como ligeros golpes en los costados de la unidad.

No cuenta con faros delanteros.



Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00



*JPC*

*[Handwritten signature]*

*@Jeyez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- INTERIORES

El tablero así como la consola central se encuentra en pésimo estado, excesivamente rotos por la exposición al sol, de la misma forma están las vestiduras, tapas de puerta y los asientos de la misma unidad.



**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzalez  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

*Juan Pablo Enríquez Castillo*

*[Signature]*

*[Signature]*





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- MOTOR

El motor se encuentra en mal estado, debido al tiempo en el que estuvo en abandono la unidad, la maquina se encuentra pegada, el sistema eléctrico está incompleto y tiene diversos cortes en el arnés, no cuenta con diversos componentes como batería y algunas conexiones, poleas, marcha y alternador no accionan por falta de mantenimiento preventivo o en su defecto correctivo.



(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González

Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P

5.- CAMIONETA CHEVROLET LUV BLANCA MODELO 2001

NUMERO DE SERIE: 8GGTFRC131A102883

NUMERO DE CONTROL: DIF-0257

FACTURA NUMERO: A05671

VALOR FACTURA: \$ 147,000.00

PLACAS: TJ-18539

\*SE ANEXA DIAGNOSTICO DE MECANICO DE LA UNIDAD.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

Datos del vehículo:

PLACAS: TJ-18-539 UNIDAD: CHEVROLET LUV MOD: 2001

NIV: 8GGTFRC131A102883 VALOR APROXIMADO: \$4500.00

DESCRIPCION DE UNIDAD:

- CARROCERIA:

Cuenta numerosos daños en su carrocería, por la parte frontal, posterior y laterales del mismo, se encuentran abolladuras faros y calaveras rotas, su parabrisas se encuentra estrellado y sus llantas se encuentran inservibles.



**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo Gonzalez  
Cd. Valles, S.L.P.

*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]*



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- INTERIORES

En esta unidad sus interiores se encuentran en condiciones regulares por el uso que se le ha dado a la misma, presenta algunos desgastes en asientos, volante, manijas, alfombras y tablero.



**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P





HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- MOTOR

La unidad no enciende por falta de compresión en la máquina, puede ser provocado por desgaste de anillos o falta de sellado en válvulas, se requiere reparación de motor. Algunos arneses de motor se encuentran dañados y componentes eléctricos como marcha, alternador y bomba de gasolina requieren reparación o cambio.



**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ

Juan Pablo Enríquez Castillo

R.F.C EICJ920611HD7

Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales

Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040

Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- TRANSMISION Y DIFERENCIAL

La transmisión presenta una resistencia al introducir los cambios, esto puede ser producido por daño en los selectores de la barra de mando principal, para lo que se requeriría su desarmado o en su debido desacoplamiento revisar que su embrague este libre y funcionando correctamente. Por parte del diferencial se requiere servicio completo, cambio de retenes y baleros exteriores así como de corona y piñón ya que presenta un desgaste en los mismos, al igual que se necesitan remplazar todos los birlos de las ruedas.



(481) 381 12 14

R.F.C. EICJ920611HD7

Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



HUAXMECANIC SERVICIO AUTOMOTRIZ  
Juan Pablo Enríquez Castillo  
R.F.C EICJ920611HD7  
Calle Morelos Esq. Doctor Gonzalo Gonzales  
Col. Francisco I. Madero no.1220 CP.79040  
Tel.38 1 12 14 cel. 481 389 04 00

- SUSPENSION

Por parte de la misma unidad se requiere el cambio general de la suspensión, algunas piezas si presentan daños notorios como amortiguadores, terminales, bieletas y bujes pero en casos como rotulas y brazos auxiliares se pueden observar claramente con sus cubre polvos rotos y corrosión.

**HUAX**  
**mecanic**  
SERVICIO AUTOMOTRIZ  
(481) 381 12 14  
R.F.C. EICJ920611HD7  
Calle Morelos 1220 Esq. Doc. Gonzalo González  
Col. Francisco I. Madero Cd. Valles, S.L.P



**JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.**

Cd. Valles, S.L.P. a 05 de Agosto del 2019.  
Primera Junta Extraordinaria de Gobierno.

**Lista de Asistencia**

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno.

**LIC. IVÁN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO**  
Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno.

**LIC. RAUL LLAMAS PEREZ.**  
Asesor Contable de la Junta de Gobierno.

**LIC. CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI**  
Primer Vocal de la Junta de Gobierno.

**DR. ROBERTO ROLANDO RIVERA VAZQUEZ**  
Vocal de Salud de la Junta de Gobierno.

**LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS.**  
Vocal de Educación de la Junta de Gobierno.

**Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA.**  
Vocal de la Junta de Gobierno.